



PressurePro čistič solárních panelů RM 99

Vysoce účinný a biologicky odbouratelný čisticí prostředek, šetrný k materiálu pro čištění solárních a fotovoltaických zařízení beze zbytku a šmouh. Zamezuje tvorbě vápenných skvrn. Pro všechny tvrdosti vody. K odstranění ptačího trusu, pylů, sazí a prachů. Vhodný i pro hliníkové rámy.



Vlastnosti

- vyznamenaný cenou Pulire Innovation Award 2013
- k odstranění ulpívajících a mastných nečistot
- zamezení vápenných skvrn při každé tvrdosti vody, i bez připojení systému na změkčení vody
- usychající čištění beze zbytku a bez šmouh
- menší opětovné znečištění
- bez poškození solárních a fotovoltaických modulů, skleněných a plastových povrchových úprav, eloxovaných a běžných hliníkových rámu
- šetrné ošetření povrchu díky zlepšené kluznosti čisticích kartáčů
- zkouška DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- vysoká vydatnost
- nepodléhá povinnosti značení
- nezávadné vypouštění do kanalizace, která je připojena na veřejnou čistírnu odpadních vod
- snadno biologicky odbouratelný (podle OECD směrnice)

Použití:

Zemědělství: solární a fotovoltaická zařízení
 Čištění budov: solární a fotovoltaická zařízení
 Průmysl: solární a fotovoltaická zařízení

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič

Velikost balení

10 l
20 l

Objednací číslo

6.295-798.0
6.295-799.0

Hodnota pH



Použití:

Vysokotlaký čistič

- namíchat směs
- Dát roztok čisticího prostředku do čisticího zařízení
- Nastavit dávkování a teplotu na stroji (teplota při aplikaci max. 40 °C).
- Nanést roztok čisticího prostředku odpovídajícím příslušenstvím na čističský povrch a povrch čistit zeshora dolů.
- Není nutný oplach čistou vodou.

Instrukce pro zpracování:

- Nenanášet na horké povrchy.
- Nesměšovat s jinými čisticími prostředky / chemikáliemi.
- Chránit proti mrazu.
- Doporučená teplota skladování a dopravy: 0 °C – 30 °C.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+3	0,5-1 %	střední-silný	50-180 m ²

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz