



Horký vosk RM 41

Konzervační prostředek a přípravek pro péči o lak s vysokým podílem karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý povrch.



Vlastnosti

- Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem
- Obsahuje přírodní karnaubský vosk
- Vytváří zrcadlový vysoký lesk
- Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy životního prostředí
- Chrání účinně až 12 měsíců
- Lze ho používat s každou kvalitou vody
- Oddaluje opětovné znečištění
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Zemědělství:	transport a stroje
Provoz motorových vozidel:	konzervování vozidel
Stavebnictví:	konzervace strojů a zařízení
Spedice, autobusová doprava:	konzervování vozidel

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- manuální

Velikost balení

10 l
20 l

Objednací číslo

6.295-153.0
6.295-154.0

Hodnota pH



Použití:**Vysokotlaký čistič**

- Objekt předem očistit a pečlivě opláchnout čistou vodou.
- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 40-80°C.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

manuální

- Objekt předem očistit a pečlivě opláchnout čistou vodou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela otřít např. houbou.
- Povrch dobře opláchnout a následně otřít kůží.

Instrukce pro zpracování:

- Nanášet pouze na umytý, dobře opláchnutý povrch.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
-
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+3	1-2 %		260 m ²
1000 ml	manuální		1-2 %		250 m ²

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz